

Oprava skládacího klíče Mercedes C-třída roku 1996 (SLK a další)

Při otočení klíčem v zapalování startér točí, ale motor nechytá?
Imobilizér nereaguje? Klíč upadl na zem? Měnili jste obal?
Cosi v plastovém ovladači chrastí?

Tento manuál zde odkazuje na chybu. Možná příčina - čip (imobilizér) se odlepil, zapadl v obalu klíče, nebo vám při montáži vypadnul.

Zcela rozložte skládací klíč (viz foto).

Čip je obdélníkového tvaru (plastový díl v červeném kruhu),

Ten musí být zasunut pod červený LED kryt (viz šipka) a tam přilepený.

